



*Во время производства работ по околке льда у пирса № 4 в порту Ванино на буксире «Тугнуй» сработала сигнализация. Автоматика зафиксировала низкий уровень масла в гравитационной цистерне винто-рулевой колонки левого борта.*

Проведенное расследования помогло установить, что причиной повреждений явился скрытый дефект оборудования винто-рулевой колонки. Данное событие признано страховым случаем.

При получении комплекта документов, предусмотренного правилами страхования, судовладельцу было выплачено возмещение порядка 4,5 млн рублей.

Информация предоставлена компанией

Источник: [Википедия страхования](#) , 26.06.14